


# 温泰克热线CNC仿形切割机




## 热线Compuset总体特性

- CNC 控制热线防形切割，用于聚苯乙烯泡沫（EPS & XPS）和 EPP
- 可提供20, 30和40根线容量，自动加载/卸载，CNC控制可调距离
- 温泰克研发的CNC仿形切割软件
- 远程监控和产品技术支援
- 提供备件和耗材快速供应
- 可调电压调制器和稳压器，可以改变工厂电压和降低功耗。操作员不必监控电压，可节省劳动力
- 倾斜柱可允许单线出口。在切片时可防止泡沫坍塌



塑造泡沫切割的未来

# 主要特性



## 温泰克CNC软件


温泰克开发了独一无二的 CNC 仿形切割软件，提供了与机器的全面通讯及精确的校准，设备控制和CAD软件工具：

- 交互性CAD界面
- 与标准CAD文件格式兼容 (DWG, DXF)
- 实时机器日志和运行诊断
- 成本，切割时间和产量计算器
- 嵌入式嵌套功能及先进的嵌套选项
- 内置功能：泡沫切片，波纹切割，绝缘形状，等等



## 人体工程学控制台

- 触摸屏显示器
- 符合CE标准
- 大尺寸桌面
- 控制柜空调
- 工业级18键手持遥控器
- 防电源尖峰脉冲，防潮及防尘设计
- 3相电流，提高能效并降低运行成本



## 客户服务和技术支援

- 我们备有大量高品质备件和耗材。可按个别需求供货，或提供作为预防性维修的工具包。温泰克和其代理商，都能够安排紧急快递部件。
- 技术服务团队可通过远程连接设备电脑帮忙解决技术问题。设备电脑存储事件日志并提供运行诊断。问题绝大多数都可以通过远程解决。如有必要，技术人员会以最快速度为您提供现场技术服务。



## 安全系统

- 工作警示灯，显示机器运作状态
- 通过CNC软件对机器工作状态实时监控
- 安全继电器（紧急停止），动作后即时从高压元件中释放电流，并在3秒内停止机器
- 短路接地漏电系统，如果操作员接触任何电线，立即自动停止机器
- 储线匣盖子的安全开关
- 可提供不同类型的安全栅栏，为各种不同应用而设计



## 选项


### 自动倾斜切割架

- 适用于Compuset和Compuline型号
- 可选配气动装置
- 确保准确切割片材



### 自动转台

- 可在Compuset和Hotwire型号上使用，嵌入切割台
- 直径可达1800mm
- 允许切割更复杂的3D轮廓和角度切割
- CNC控制，操作简便



## 快线具有热丝/Compuset组合

可以在温泰克水平丝刀或双丝刀 CNC 轮廓切割机上安装热丝或Compuset接杆。这为机器提供了作为快丝和热丝的灵活性，并且可以切割更多种类的材质。





## 配置



### Compuset

自动装载/卸载线盒，  
20 -30-40根线容量

### Compuline

完整的生产线，包括Compuset线盒和Fastwire修边，  
用于批量生产 切片和修边

### 热丝

简单的数控机床，带手动装载/卸载线盒，  
最多10根热丝

### Compuset/ 快丝 和 快丝/热丝

一种多功能设备，配有磨蚀线和热丝，  
用于切割EPS / XPS和PIR，PUR，Rockwool等。

### 标准切割尺寸

- 切割宽度：1300mm (~51英寸) - 3000mm (~118英寸)
- 切割长度：2500mm (~98英寸) - 6000mm (~236 英寸)
- 切割高度：300mm (~12 英寸) - 1270mm (~50英寸)

### 电源连接

- 交流电源：200-480-600V，3相，50或60 Hz
- 安装选项配置时的供气压力：6 bar (85 psi)

wintech  
ENGINEERING



塑造泡沫切割的未来

ABN 830 032 991 60

14 Dobra Road, Yangebup, Western Australia 6164 AUSTRALIA

telephone: +61 8 9494 5200 fax: +61 8 9494 1777

sales email: sales@wintechengineering.com.au support email: support@wintechengineering.com.au

[WWW.WINTECHENGINEERING.COM.AU](http://WWW.WINTECHENGINEERING.COM.AU)